

	PROGETTISTA		COMMESSA NQ/R20133	UNITA' 000
	LOCALITÀ	REGIONE SICILIA		
	PROGETTO / IMPIANTO Rif. Derivazione per Porto Empedocle DN 300 (12"), DP 24 bar ed opere connesse	Fig. 1 di 88		Rev. -

**Rifacimento Derivazione per Porto Empedocle  
DN 300 (12"), DP 24 bar  
ed opere connesse**

**Progetto di fattibilità tecnica ed economica**

**Ricognizioni (RCG)**

Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data


# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione B537\_UR1 - Data 2021/07/10

Visibilità del suolo: 1

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - L'area indagata risulta per tutta la sua interezza ricoperta da fitta vegetazione spontanea, con rada presenza di arbusti e alberi, che rende la visibilità generalmente nulla.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione B537\_UR2 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - L'intera area oggetto di ricognizione risulta inaccessibile in quanto i terreni sono circondati da recinzioni metalliche o cancelli chiusi. I campi risultano per la maggiore ad uso agricolo (uliveti o frutteti), mentre ai lati della strada si nota una fascia caratterizzata da vegetazione incolta in avanzata fase di crescita.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione B537\_UR3 - Data 2021/07/09

Visibilità del suolo: 4

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Il campo risulta essere utilizzato per scopo agricolo (uliveto). Il terreno è quasi privo di vegetazione coprente, rendendo la visibilità medio alta.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione B537\_UR4 - Data 2021/07/09

Visibilità del suolo: 2

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - L'area interessata dalla ricognizione risulta parzialmente fresata. In alcuni punti risulta coperta da vegetazione spontanea piuttosto fitta. La visibilità è genericamente medio-bassa.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione B537\_UR5 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - La maggior parte delle aree interessate dalla ricognizione risultano inaccessibili (recintate) ed incolte, con una crescita avanzata della vegetazione spontanea che impedisce la lettura del terreno.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione B537\_UR6 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - L'area oggetto di ricognizione risulta interessata da una fitta vegetazione spontanea, molto alta e totalmente coprente, che lambisce una recinzione metallica che impedisce la sistematica lettura dei terreni.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione B537\_UR7 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Superficie urbanizzata recintata, probabilmente una stazione di trasformazione elettrica del vicino impianto fotovoltaico (Moncada Solar Equipment), anch'esso recintato ed inaccessibile.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione B537\_UR8 - Data 2021/07/09

Visibilità del suolo: 1

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Le aree ricognite risultano incolte, ricoperte da fitta vegetazione spontanea in avanzato stato di crescita che copre totalmente il suolo, annullando totalmente la visibilità del suolo.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione C275\_UR9 - Data 2021/07/09

Visibilità del suolo: 2

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - L'area risulta utilizzata per la coltivazione di vigneti. I terreni risultano ricoperti da vegetazione incolta, che inficiano la visibilità dei suoli

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione C275\_UR10 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Le aree della seguente unità di ricognizione risultano recintate ed inaccessibili. La vegetazione è incolta in avanzata fase di crescita

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).





# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione C275\_UR11 - Data 2021/07/09

Visibilità del suolo: 3

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Area utilizzata per la coltivazione di vigneti. Visibilità medio-alta; i terreni risultano scarsamente ricoperti da vegetazione spontanea e stoppie.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione C275\_UR12 - Data 2021/07/09

Visibilità del suolo: 1

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - L'area interessata dalla ricognizione risulta ricoperta da stoppie e residui di colture che rendono nulla la visibilità del terreno.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione C275\_UR13 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - L'area interessata dalla ricognizione si riferisce alla Strada Statale 189.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione C275\_UR14 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - I campi interessati dalla ricognizione riguardano le aree nei pressi del fiume Platani, che risultano inaccessibili e ricoperti da fitta vegetazione spontanea.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione C275\_UR15 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Le aree interessate dalla ricognizione risultano inaccessibili a causa della fitta macchia boschiva.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR16 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Superficie urbanizzata relativa alla Strada Provinciale 21

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR17 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Superficie coltivata a colture semintativa ricoperta da stoppie e fasce di vegetazione incolta.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR18 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 5

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Campo di rosmarino. Tra i filari il suolo appare privo di qualunque vegetazione coprente.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR19 - Data 2021/07/09

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - L'area interessata dalla ricognizione risulta coperta da stoppie e scarti di precedenti mietiture o fresature.

Sintesi geomorfologica: L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR20 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Le aree interessate dalla ricognizione risultano adibite alla coltivazione di uliveti. I campi sono recintati da rete metallica, ma dall'esterno la visibilità appare comunque medio-alta.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR21 - Data 2021/07/09

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Aree riferibili al Vallone d'Aragona, circondato da alte e fitte fasce di vegetazione spontanea, arbusti e canneti.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).





# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR22 - Data 2021/07/09

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - L'area ricognita è riferibile ad uliveti i quali terreni sono parzialmente coperti da stoppie e vegetazione spontanea.

Sintesi geomorfologica: L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR23 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Superficie incolta con vegetazione spontanea coprente.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR24 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 2

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Campo coltivato ad uliveto. Visibilità scarsa; vegetazione spontanea coprente nella maggior parte delle aree

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR25 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - La maggior parte delle aree ricognite risultano essere campi incolti inaccessibili in quanto recintati

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR26 - Data 2021/07/10

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie boscata e ambiente seminaturale - Superficie interamente ricoperta di stoppie derivate da precedenti mietiture o fresature.

Sintesi geomorfologica: L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR27 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Terreni recintati interessati perlopiù da vegetazione spontanea e pochi uliveti e alberi da frutto

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR28 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 4

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Superficie ad dibita ad uso agricolo (uliveti) con visibilità da media a medio-alta

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR29 - Data 2021/07/10

Visibilità del suolo: 1

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - I campi interessati dalla ricognizione risultano ad uso agricolo, con fasce di vegetazione spontanea lungo la strada (Strada Esterna Aragona-loppolo Giancaxio). Visibilità nulla

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A351\_UR30 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Campi incolti inaccessibili in quanto recintati

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione E390\_UR31 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 5

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Campo ad uso agricolo quasi del tutto privo di vegetazione coprente

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione E390\_UR32 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Campo di ortaggi (meloni) in avanzata fase di crescita. Il suolo risulta totalmente coperto dalle colture

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

Unità di ricognizione E390\_UR33 - Data 2021/07/10

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - L'area interessata risulta essere utilizzata a scopo agricolo (uliveto) con una visibilità medio-alta

Sintesi geomorfologica: L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione E390\_UR34 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Campi destinati ad uso agricolo recintati ed inaccessibili

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione E390\_UR35 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Aree urbanizzate recintate

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR36 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Superficie artificiale inaccessibile perchè recintata

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR37 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 5

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - La particella è destinata ad uso agricolo (alberi da frutto in iniziale fase di crescita). Visibilità ottima

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR38 - Data 2021/07/10

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie boscata e ambiente seminaturale - La maggior parte delle aree risultano incolte o ricoperte da stoppie che annullano la visibilità dei suoli

Sintesi geomorfologica: L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR39 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Le aree ricognite risultano inaccessibili in quanto recintate. Il suolo risulta ricoperto da carbone dovuto alla precedente combustione delle stoppie

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione A089\_UR40 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 5

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Area adibita alla coltivazione di un vigneto. Visibilità ottima; il terreno tra i filari risulta privo di vegetazione coprente

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR41 - Data 2021/09/10

**Visibilità del suolo:** 2

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Campi ad uso agricolo (seminativo) con visibilità scarsa a causa della fase di crescita delle colture

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR42 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Area dello svincolo della Strada Statale 118

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR43 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Superficie incolta.  
Visibilità nulla, vegetazione spontanea in avanzata fase di crescita

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR44 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 5

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Area ad uso agricolo (uliveto) con visibilità ottima

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR45 - Data 2021/07/10

Visibilità del suolo: 1

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - L'area si caratterizza per una folta vegetazione spontanea che rende nulla la visibilità dei suoli (eccezion fatta per la strada interpoderale che la attraversa)

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR46 - Data 2021/07/10

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - La maggior parte delle aree risultano recintate ed urbanizzate, con abitazioni e appezzamenti di terreno ad uso agricolo privati. La zona riguardante la strada interpoderale risulta incolta, con una visibilità del suolo di grado nullo.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR47 - Data 2021/07/11

**Visibilità del suolo:** 5

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Area agricola adibita a vigneto con visibilità ottima.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR48 - Data 2021/07/11

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Superfici incolte o ricoperte da stoppie combuste. Visibilità nulla

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR49 - Data 2021/07/11

Visibilità del suolo: 5

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Le aree interessate dalla ricognizione risultano sgombre o ad utilizzo agricolo (uliveti) con un grado di visibilità che va da medio-alto ad alto.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR50 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Area relativa allo svincolo della SPR24

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR51 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Superficie ricoperta di stoppie dovute a precedenti lavorazioni dei terreni

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR52 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 5

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - I campi risultano destinati ad uso agricolo (vigneti) con una visibilità dei suoli di grado alto

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR53 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - I terreni risultano interessati da coltivazioni arbustive (uliveti e frutteti) recintati e inaccessibili. Lungo la strada è presente una fascia di vegetazione spontanea molto fitta

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR54 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 4

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Terreni ad uso agricolo (uliveti). Visibilità buona; le superfici presentano scarsa vegetazione in superficie

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR55 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 2

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Campi ricoperti di stoppie dovute a precedenti lavorazioni del terreno

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR56 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Le aree risultano essere urbanizzate (capanni agricoli, abitazioni private) recintate ed inaccessibili

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR57 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - I terreni risultano coperti da uno spesso strato di stoppie dovute a precedenti lavorazioni del terreno

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR58 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Edificio in fase di costruzione

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).





# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR59 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 2

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Aree coltivate (uliveti) con una visibilità dei suoli scarsa a causa della discontinua copertura di vegetazione spontanea e stoppie

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR60 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Le aree oggetto di ricognizione risultano utilizzate a scopo agricolo (uliveti, frutteti, seminativi) recintate ed inaccessibili

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR61 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 4

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Terreni coltivati con una visibilità dei suoi mediamente buona

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

Unità di ricognizione H159\_UR62 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Le aree risultano utilizzate per scopo agricolo (uliveti) recintate ed inaccessibili

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR63 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Superfici incolte con vegetazione spontanea coprente in avanzata fase di crescita

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).







Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

Unità di ricognizione H159\_UR64 - Data 2021/07/12

Visibilità del suolo: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo: superficie artificiale - Abitazioni private recintate con orti e frutteti inaccessibili

Sintesi geomorfologica: L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

Unità di ricognizione H159\_UR65 - Data 2021/07/12

## Visibilità del suolo: 1

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Le aree oggetto di ricognizione risultano essere utilizzate a scopo agricolo (seminativo) in avanzata fase di crescita

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR66 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Area urbanizzata recintata ed inaccessibile (LATERIZI AKRAGAS S.P.A)

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR67 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 5

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Area a scopo agricolo (vigneti). Visibilità ottima; i filari risultano quasi del tutto privi di vegetazione spontanea

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR68 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Aree recintate ed inaccessibili che circondano campi utilizzati a scopo agricolo (uliveti)

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR69 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Superficie artificiale recintata ed inaccessibile che sembra circondare una Sottostazione di trasformazione elettrica

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR70 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Uliveti recintati ed inaccessibili

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).







# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR71 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Superfici urbanizzate interessate da abitazioni private recintate ed inaccessibili

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR72 - Data 2021/07/12

Visibilità del suolo: 1

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - I campi interessati dalla ricognizione risultano essere coperti da stoppie dovute a precedenti lavorazioni del terreno (in secondo piano, la sottostazione di trasformazione elettrica)

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR73 - Data 2022/07/12

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Area ad uso agricolo inaccessibile (uliveto) con visibilità nulla nelle fasce incolte limitrofe ai campi

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione H159\_UR74 - Data 2021/07/11

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Aree utilizzate a scopo agricolo (vigneti, frutteti, uliveti) recintate ed inaccessibili

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR75 - Data 2021/07/12

Visibilità del suolo: 5

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Aree utilizzate a scopo agricolo (vigneti) con una visibilità alta. In questa particella il terreno risulta sabbioso, grigiastro, sensibilmente incoerente all'interno del quale gli ulivi sono stati piantumati di recente. Non è chiaro se tale terreno debba essere ritenuto in posto e sottoposto a lavorazioni agricole o se si tratti di terreno di riporto.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR76 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Uliveti recintati ed inaccessibili, con fasce di vegetazione incolta nei pressi delle recinzioni

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR77 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Terreni totalmente ricoperti da stoppie e, in alcuni casi, da vegetazione spontanea

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR78 - Data 2021/07/12

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - Aree utilizzate per la coltivazione di vigneti con una visibilità variabile da medio alta ad alta nelle zone prive di vegetazione coprente

Sintesi geomorfologica: L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR79 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 5

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Terreni fresati ed un filare di uliveti. Superficie priva di vegetazione coprente.

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR80 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie artificiale - Aree urbanizzate (abitazioni private) recintate ed inaccessibili

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR81 - Data 2021/07/21

**Visibilità del suolo:** 2

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Aree ad uso agricolo ricoperte da stoppie di precedenti lavorazioni e, in alcuni punti, da vegetazione spontanea

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR82 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 2

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Campo presumibilmente utilizzato a scopo agricolo con visibilità scarsa a causa delle stoppie che ricoprono i terreni

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR83 - Data 2021/07/12

Visibilità del suolo: 2

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - Campo presumibilmente utilizzato a scopo agricolo con visibilità scarsa a causa delle stoppie che ricoprono i terreni

Sintesi geomorfologica: L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR84 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 1

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Area caratterizzata dalla presenza di vegetazione spontanea molto alta e fitta

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR85 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 2

**Copertura del suolo:** superficie agricola utilizzata - Uliveto caratterizzato da visibilità medio bassa a causa di vegetazione spontanea che ricopre i terreni

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).






# Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8

## Unità di ricognizione F299\_UR86 - Data 2021/07/12

**Visibilità del suolo:** 0 (area non accessibile)

**Copertura del suolo:** superficie boscata e ambiente seminaturale - Area recintata caratterizzata da una fitta vegetazione spontanea

**Sintesi geomorfologica:** L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).





Ricognizione 6477d501dba64c268e0b35881b3210f8  
Unità di ricognizione F299\_UR87 - Data 2021/07/12

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie artificiale - Aree urbanizzate occupate da abitazioni private alcune delle quali recintate.

Sintesi geomorfologica: L'area è situata nella parte centro-meridionale della Sicilia. Ha un assetto morfologico prevalentemente di tipo collinare contraddistinto da affioramenti lapidei, rilievi aridi e arrotondati sino a giungere al settore meridionale (fascia costiera).

